



MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO6 (2017-2021)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-
паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		690	1 035	1 610	1 150	1 610	1 035

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 070	5 875	9 675	7 936	9 675	5 875
		Supra-X 0w20***	7 008	7 813	11 614	9 875	11 614

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	460	460	460	460	460
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 959	-	2 959	-
	гальмівних колодок передніх	11 656					
	гальмівних колодок задніх	9 292					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 429					
	щітки склоочисника переднього правого	1 148					
	щітки склоочисника заднього	1 137					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Прем'єра Авто»
Україна
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28
Тел.: +38 (03131) 3 80 20
www.mazda.zet.com.ua