



# MAZDA 3 1.5 AT (2013-2018)



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-
паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ	690	1035	1725	1150	1725	1035	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 843	5 648	9 564	7 736	9 564	5 648
	Supra-X 0w20***	6 652	7 457	11 373	9 545	11 373	7 457

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	460	460	460	460	460
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 040					
	гальмівних колодок задніх	9 539					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 838					
	щітки склоочисника переднього правого	1 534					
	щітки склоочисника заднього	1 374					

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна  
ТОВ «Прем'єра Авто»

Україна  
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28  
Тел.: +38 (03131) 3 80 20  
www.mazda.zet.com.ua