



MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		Терміни виконання робіт						
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	
Заміна	моторного мастила (4.6 л)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20							
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-	
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	привідних ременів	-	-	●	-	-	●	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		690	1 035	1 610	1 265	1 610	1 035	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 145	5 950	9 751	19 920	21 543	5 950
		Supra-X 0w20***	7 127	7 932	11 732	10 109	23 525	7 932

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	460	460	460	460	460
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 010
	гальмівних колодок задніх	14 295
	щітки склоочисника переднього лівого	2 305
	щітки склоочисника переднього правого	1 808

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Прем'єра Авто»
Україна
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28
Тел.: +38 (03131) 3 80 20
www.mazda.zet.com.ua