



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO5



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30** Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90		У разі занурення редуктора у воду				
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	-	-	●
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●
	привідних валів		-	-	●	-	●
	системи вихлопу		-	-	-	-	●
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,1	1,4
Вартість робіт, грн з ПДВ			690	1 035	1 610	1 265	1 610
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру							
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 324	6 129	10 402	8 448	19 877
		Supra-X 0w20***	7 391	7 736	12 470	7 966	21 945

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	460	460	460	460	460
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 010
	гальмівних колодок задніх	14 295
	щітки склоочисника переднього лівого	1 808
	щітки склоочисника переднього правого	2 305

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Прем'єра Авто»  
Україна  
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28  
Тел.: +38 (03131) 3 80 20