



# MAZDA 2 1.5 AT

(з 2015 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	400	400	400	400	400
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт	грн з ПДВ	600	700	1 400	800	1 500	700	
<b>Загальна вартість ТО</b>								
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>								
	<b>Ultra 5w30**</b>	<b>3 721</b>	<b>4 221</b>	<b>8 016</b>	<b>5 670</b>	<b>8 116</b>	<b>4 221</b>	
	<b>Supra 0w20***</b>	<b>5 018</b>	<b>5 518</b>	<b>9 314</b>	<b>6 967</b>	<b>9 414</b>	<b>5 518</b>	
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>								
Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200	
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300	
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400	
Регулювання	світла фар	-	-	-	400	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>								
Заміна	гальмівних колодок передніх	8 687						
	гальмівних колодок задніх	6 016						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 951						
	щітки склоочисника переднього правого	1 768						
	щітки склоочисника заднього	1 144						

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 14.03.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**