



# MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л) <b>Ultra 5w30*</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
Норматив часу виконання	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0	
Вартість робіт	грн з ПДВ	1 100	1 700	1 400	1 700	1 100	2 000	1 100	1 700	1 400	2 000	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30*	5 004	#####	5 304	18 810	5 004	9 182	5 004	18 810	5 304	9 182
--	-------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	200	200	200	-	200	200	200	-	200	200
	фільтра салону	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-
Регулювання світла фар		-	-	-	400	-	-	-	400	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастило в задньому диференціалі	1 217									
	гальмівних колодок передніх	11 146									
	гальмівних колодок задніх	8 133									
	щітки склоочисника переднього лівого	1 928									
	щітки склоочисника переднього правого	1 619									
	щітки склоочисника заднього	1 327									

\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 14.03.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.