



MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
				TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону		-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	свічок запалювання*		-	-	-	●	-	-	
	приводних ременів		-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	привідних валів		-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●	
	стану кузова		-	●	●	●	●	●	
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ			690	1 035	1 725	2 300	1 725	1 035	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км									
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	6 189	6 994	10 935	26 651	10 935	6 994
			Supra-X 0w20**	8 774	9 579	13 520	29 236	13 520	9 579

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	230	230	-	230	230
	фільтра салону	-	345	-	345	-	345
	свічок запалювання	-	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Регулювання	світла фар	-	-	-	460	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 846
	гальмівних колодок задніх	8 077
	щітки склоочисника переднього лівого	1 745
	щітки склоочисника переднього правого	1 572
	щітки склоочисника заднього	1 291

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Прем'єра Авто»  
Україна  
Мукачеве, вул. Автомобілістів, 28  
Тел.: +38 (03131) 3 80 20  
www.mazda.zet.com.ua